



# CONSORZIO DI BONIFICA 9 CATANIA

Mandatario senza rappresentanza del

Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale (D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12/09/2017)

giusta Deliberazione Commissario Straordinario n. 8 del 30/10/2017

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 35 DEL 12-12-2017

OGGETTO: servizio di diagnostica guasti eseguito sulla pompa di calore York in dotazione all'impianto di climatizzazione della Sede legale dell'Ente [C.I.G. ZD31E31A5F].  
Liquidazione fattura alla Ditta Johnson Controls S.r.l.

L'anno duemiladiciassette il giorno Dodici del mese di Dicembre presso CONSORZIO BONIFICA 9 CATANIA, il Direttore Generale del Consorzio, Dott. Ing. Fabio Bizzini nominato con Delibera n. 7 del 26/10/2017, con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione:

**VISTO** il R.D. 13/02/1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25/05/1995 n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della L.R. n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12/09/2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale che accorpa i consorzi di bonifica: 6 Enna, 7 Caltagirone, 8 Ragusa, 9 Catania, 10 Siracusa, 11 Messina e i loro rispettivi comprensori;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13/09/2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13/10/2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28/01/2014, n. 5, art. 13;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 16/10/2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 16/10/2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

**CONSIDERATO** che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12/09/2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

**VISTA** la Delibera n. 8 del 30/10/2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica della Sicilia Orientale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

**VISTA** la delibera n. 10 del 03/11/2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Orientale;

**CONSIDERATO** che da parte del Settore Impianti sono in corso attività per la messa in pristino della pompa di calore in oggetto, tenuto anche conto dei rilievi verbalizzati dal Medico Competente in data 13/02/2017 e concernenti la necessaria operatività dell'impianto di climatizzazione;

**VISTA** la Richiesta d'intervento n. 01/2017 del 07/03/2017 del Settore Impianti, in base alla quale sono stati provvisoriamente impegnati € 1.600,00 I.V.A. compresa per l'effettuazione di un sopralluogo – da parte di un Tecnico della Ditta Johnson Controls S.r.l., esclusivista per gli interventi sulle macchine York – al fine di diagnosticare i guasti che impediscono il regolare funzionamento della pompa di calore;

**VISTO** il report d'intervento, stilato in data 29/03/2017, nella quale è stata indicata la causa del malfunzionamento dell'impianto;

**VISTA** la fattura n. 17000804667 del 06/06/2017 della Ditta Johnson Controls S.r.l., dell'importo di € 1.272,00 oltre I.V.A., ovvero di € 1.551,84 I.V.A. compresa, afferente alla prestazione di che trattasi, debitamente vistata dal R.U.P.;

**VISTA** l'attestazione di regolarità contributiva e assicurativa, valida sino al 24/02/2018;

**RITENUTO** di poter procedere alla liquidazione della suddetta somma;

**VISTO** il Bilancio di Previsione dell'esercizio 2017 - Riformulato, adottato con Delibera consortile n. 88 del 17/07/2017, approvato dal competente Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea con D.R.S. n. 819/2017;

#### **DETERMINA**

**DI LIQUIDARE** alla Ditta Johnson Controls S.r.l. l'importo di € 1.551,84 I.V.A. compresa, relativo al servizio di diagnostica in argomento, giusta fattura n. 17000804667 del 06/06/2017.

**DI IMPUTARE** la superiore spesa al Capitolo 2901 del Bilancio di Previsione dell'Esercizio in corso.

**IL DIRETTORE GENERALE**  
(Dott. Ing. Fabio Bizzini)




ISTRUTTORIA - Pareri a rilevanza interna

Per quanto concerne la regolarità tecnica/amministrativa, il responsabile del servizio interessato esprime parere:

FAVOREVOLE


**Il Capo Settore Impianti**

(Dott. Ing. Francesco Fanciulli)

  
-----

**Il Dirigente Tecnico**

(Dott. Ing. Massimo Paterna)

  
-----

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Per quanto concerne la regolarità contabile si esprime parere:

FAVOREVOLE

**Il Capo Settore Ragioneria**

(Dott. Sebastiano Cannarella)

  
-----

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente Determinazione è pubblicata sul sito istituzionale del Consorzio [www.consorziobonifica9ct.it](http://www.consorziobonifica9ct.it), sezione Albo Pretorio dal 13-12-2017 al

Catania, li